

## FICHE SP U7M

C'est un procédé de nettoyage optimum défini initialement pour l'ensemble de vos pièces. Ce procédé met en œuvre différentes cuves ouvertes dont la première contient une lessive faiblement concentrée. Cette gamme est défini notamment pour des pièces en acier car le dernier bain permet d'inhiber la corrosion lors du séchage.

**Schéma de procédé de la machine standard :**

