

## FICHE SP U3M

C'est un procédé de nettoyage optimum défini initialement pour l'ensemble de vos pièces. Ce procédé met en œuvre différentes cuves ouvertes dont la première contient une lessive faiblement concentrée. Les autres étapes sont un rinçage en eau courante puis un séchage.

**Schéma de procédé de la machine standard :**

